

工程竣工验收报告

工程名称	温岭市档案馆迁建工程	建设单位	温岭市利昇档案馆项目投资有限公司
工程报建日期	2016年2月17日	施工许可证号	331081201602180101
建筑面积/造价	13760.41 m ² /4931.5692 万元	结构类型/层数	框架结构 地下一层,地上五层
开工日期	2016年3月1日	竣工验收日期	2018年5月25日
施工图审查单位	杭州浙大精创建设工程咨询有限公司	审查结论	合格
勘察单位	浙江省工程物探勘察院	资质等级	甲级
设计单位	中国新型建材设计研究院	资质等级	甲级
监理单位	浙江恒超工程管理有限公司	资质等级	甲级
施工单位(总包)	温岭市第一建筑工程有限公司	资质等级	贰级
主要分包单位	/	资质等级	/
<p>工程采用的质量验收标准： 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300—2013 国家有关规范及强制性条文 有关建设工程标准</p>			
<p>勘察质量检查报告主要内容及结论：</p> <p style="text-align: center;">布孔合理，数据齐全，各项参数准确合理，各环节均符合国家规范。</p>			
<p>设计质量检查报告主要内容及结论：</p> <p style="text-align: center;">按现行法律、法规，强制性条文执行，设计人员为注册人员，建筑平面布置、外观符合设计要求，施工关键部位核查为合格，结论为合格。</p>			
<p>施工单位工程竣工报告主要内容及结论：</p> <p style="text-align: center;">完成工程设计和合同约定的各项内容；建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕；对工程质量进行了全面检查。工程质量符合有关规定，达到合格标准。</p>			

附件1 (续)

工程质量监理评估报告主要内容及结论:

工程符合设计及施工验收规范要求, 质量评定为合格。

规划部门验收情况及结论:

工程经规划部门实地放样, 按规划定位建设。

公安消防部门验收情况及结论:

工程符合消防要求, 同意通过消防验收。

环保部门验收情况及结论:

甩项的具体部位及甩项后对工程主要使用功能的影响程度:

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况:

问题已整改完毕

验收组人员签署的工程验收意见:

工程符合标准及设计要求, 综合验收结论为合格


建设单位意见:

合格

工程项目负责人:



法人代表:



(单位公章)

签字(盖章)日期:

2018.5.25

15.25



说明: 本表一式三份, 备案机关、建设单位、质监机构各一份